

Manometry wypełnione gliceryną, osiowe (przyłączenie z tyłu obudowy), gwint 1/4 BSP, tarcza o średnicy 63 mm, skalowana w barach i psi, klasa dokładności 1,6.



Symbol	ciężnienie (bar)
Manometr 1 MG3	0 - 1
Manometr 1,6 MG3	0 - 1,6
Manometr 2,5 MG3	0 - 2,5
Manometr 4 MG3	0 - 4
Manometr 6 MG3	0 - 6
Manometr 8 MG3	0 - 8
Manometr 10 MG3	0 - 10
Manometr 12 MG3	0 - 12
Manometr 16 MG3	0 - 16
Manometr 25 MG3	0 - 25
Manometr 40 MG3	0 - 40
Manometr 60 MG3	0 - 60
Manometr 80 MG3	0 - 80
Manometr 100 MG3	0 - 100
Manometr 160 MG3	0 - 160
Manometr 250 MG3	0 - 250
Manometr 315 MG3	0 - 315
Manometr 400 MG3	0 - 400
Manometr 600 MG3	0 - 600
Manometr 1000 MG3	0 - 1000

UCHWYT DO MG3 - UCHWYT DO MANOMETRU MG3



Symbol	ciężnienie (bar)
Uchwyt do MG3	-