

Wakuometry wypełnione gliceryną, radialne (przyłącze z boku obudowy), gwint 1/4 BSP, tarcza o średnicy 63mm, skalowana w barach i psi, klasa dokładności 1,6.



Symbol	ciśnienie (bar)
Wakuometr -1 - 0 MG1	-1 - 0
Wakuometr -1 - 1,5 MG1	-1 - 1,5
Wakuometr -1 - 5 MG1	-1 - 5